

### **DIFETTI Suzuki swift 05-->**

- per i problemi al 1.3 multijet vedere nella lista a pagina 1
- rottura giunto omocinetico
- sboccolamento bracci anteriori
- qualche caso di rottura del sensore elettronico del tachimetro
- consumo precoce pastiglie freno
- frizione (1.3 mjet)

Auto molto diffusa da noi, al 99% diesel...

E' molto riuscita ed è molto affidabile. Il gioiellino 1.3 diesel ogni tanto fa i capricci ma non inficia l'alta qualità della macchina!

[SEO by Artio](#)